



921 地震回顧

照片提供：洪如江／國立臺灣大學土木工程學系 名譽教授、中國土木水利工程學會 會士



921 大地震之後，九九峰西南端的禿頭景觀（1999.10.10）




鳥瞰大甲溪石岡壩（齊柏林拍攝）

光復國中




最年輕的勘災者，在光復國中操場的隆起大斷層



操場南跑道之處，由斷層上盤俯視下盤



在下盤觀察逆斷層與上盤的北棟建築



逆斷層切過光復國中校舍之北棟建築



光復國中北棟建築東端倒塌

建築物



中興新村




中興新村鐘塔



員林大樓



霧峰鄉



太魯閣、斷橋、東勢 (1999.12.02)



台北東興大樓 (1999.09.21)



豐原 (2000.10.09)

石岡壩、石圍橋



大甲溪的石岡水壩 (1999.10.03)



大甲溪石岡壩因車籠埔斷層錯動而破壞



東勢鎮石圍橋 (1999.10.03)

埤豐橋



埤豐橋



鳥瞰大甲溪埤豐橋 (齊柏林拍攝)

坡地破壞



德基水庫 (齊柏林拍攝)




921 大地震造成草嶺順向坡滑動及飛山 (1999.10.18)



古坑鄉華山村 (2000.06.06)



台電德基水庫大壩



谷關

中橫公路




921 大地震之後，中橫公路谷關至德基段中 38K + 400 至 39K + 300 的鳥瞰景觀 (林銘郎攝於 2000 年 7 月)



中橫地區上谷關德基段崩塌前 (88.04.01) 平面影像



中橫地區上谷關德基段崩塌後 (88.09.27) 平面影像





中部橫貫公路



中部橫貫公路 (2001.07.21)

九份二山



九份二山 (2000.11.25)



九份二山順向坡之殘



九份二山 (1999.10.10)



南投縣國姓鄉的九份二山震災紀念園區—傾斜屋